

CENTRO INTEGRACIÓN TALLERES

DATOS BÁSICOS

Id de ficha: 28

Id de GPA: 216

Código de Ficha: 110101-28

Clasificación de Ficha: Edificios

Denominación: Centro Integración Talleres

Dirección: Calle del Mar, 18, 04628, Antas (Almería)

Núcleo Urbano: Centro Urbano

Naturaleza Jurídica: Dominio Público - Servicio Público

Naturaleza Física: Edificaciones y otras construcciones

Situación Patrimonial: Propiedad

Clasificación Urbanística: Urbano

Destino Funcional: Servicios Sociales

Cuenta PGCP: 211 Construcciones



SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO



DATOS FÍSICOS

Superficie del Terreno: 62,00 m²

Superficie Útil: 105,40 m²

Superficie Construida: 124,00 m²

Año de Construcción: 2009

Plantas Bajo Rasante: 1

Plantas Sobre Rasante: 1

Estado de Conservación: Bueno

Lindero N: Calle del Mar



Lindero S: Ref. Cat. 6228606WG9262N0001ZU

Lindero E: Calle del Mar

Lindero O: Ref. Cat. 6228604WG9262N0001EU

Coordenadas: 30N 596142.54 4122627.73

Coordenadas Geográficas: 37.2452313, -1.9159823

Descripción: Edificio de dos plantas. La planta superior se encuentra actualmente utilizada como almacén de elementos de cultura, dispone de sala diáfana y aseo. La planta inferior, que se encuentra separada totalmente de la planta superior, está siendo utilizada como garaje de la policía.

DATOS CATASTRALES

Referencia Catastral: 6228602WG9262N0001IU

Valoración Catastral: 0,00 €

Suelo Catastral: 0,00 €

Construcción Catastral: 0,00 €

Observaciones: RDL 1/2004 8.2a.

IMÁGENES



Centro Integración Talleres



Centro Integración Talleres



Sala diáfana



Sala diáfana